REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE DEFENSA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ

BOLETÍN ESPECIAL Nº 001
(AYUDAS A LA NAVEGACIÓN)

AVISOS A LOS NAVEGANTES FLUVIALES
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
DE LA AMAZONÍA

EDICIÓN - ESPECIAL

ENERO 2026

En relación a mi Boletín Especial Nº 019 de mayo 2025, se informa lo siguiente.

El siniestro ocasiono el hundimiento de la embarcación en la siguiente posición:

Lat. 03º 28' 27.46" S. Long. 072º 46' 24.43" W

Posterior a ello, se efectuaron monitoreos en el área del siniestro, empleando tecnología multihaz, y determinándose, que ambos pecios se encuentran totalmente sedimentados, por lo que no representan peligros para la navegación fluvial

El siguiente gráfico muestra el lugar del siniestro, siendo la carta afectada **HIDRONAV-4101 Lámina 8 de 25 "Carta de Practicaje del río Amazonas"**



Iquitos, 08 de enero del 2026