



BOLETÍN ESPECIAL N° 013
(AYUDAS A LA NAVEGACIÓN)

AVISOS A LOS NAVEGANTES FLUVIALES
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
DE LA AMAZONÍA

EDICIÓN - ESPECIAL

ABRIL 2026

Se pone en conocimiento de los navegantes en general que, el día 10 de abril de 2026, se produjo un siniestro acuático (encallamiento) del artefacto fluvial "PETRONORTE 2", matrícula N.º 0011464542, de bandera brasileña, en las inmediaciones de la comunidad Yanamono, entre la boca del río Napo y el río Amazonas.

El referido artefacto formaba parte de un convoy integrado por el empujador fluvial "CAP BRAVO V" y los artefactos fluviales "NAVETRANS 16" y "PETRONORTE 3", habiéndose producido derrame de hidrocarburos a consecuencia del siniestro.


Actualmente, la unidad siniestrada se encuentra averiada en las inmediaciones del poblado de San Salvador, constituyendo riesgo para la navegación y posible afectación ambiental en la zona.

Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad al transitar por el área, ubicada en las siguientes coordenadas:

Lat. 03°31.904' S – Long. 072°16.312' W

El gráfico adjunto muestra la ubicación del artefacto fluvial averiado PETRONORTE 2.

La carta afectada es la **HIDRONAV-4101, Lámina 10 de 25, "Carta de Practicaje del río Amazonas"**.



Liquitos, 11 de abril del 2026

