

REPÚBLICA DEL PERÚ  
MINISTERIO DE DEFENSA  
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ



BOLETÍN ESPECIAL Nº 05

AVISOS A LOS NAVEGANTES FLUVIALES  
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN  
DE LA AMAZONÍA

EDICIÓN - ESPECIAL

ENERO 2018

Se pone en conocimiento a los navegantes en general, que el día 22 de enero del presente año, se produjo un incidente con el Artefacto Fluvial A/F OU-16 IQ-08677-A/F durante maniobras de transbordo de cemento, ocasionando el hundimiento de mencionado Artefacto en el canal navegable del río Amazonas (a la cuadra del caserío Rafael Belaunde), a UNA (1) milla aguas arriba de la desembocadura del río Itaya. Asimismo, el Artefacto se encuentra semihundido, sobresaliendo la parte de proa aproximadamente 30 cm sobre la superficie, generando un peligro a la navegación en las coordenadas: **Lat. 03° 42.329" S. Long. 073° 12.946" W.**, se solicita a los navegantes en general, tomar las precauciones necesarias durante la navegación por citada área.

El siguiente gráfico muestra el lugar del incidente, siendo la carta afecta la **HIDRONAV-4101 Lámina 6 "Carta de Practicaje río Amazonas"**.

CARTA DE PRACTICAJE RÍO AMAZONAS

