

REPÚBLICA DEL PERÚ  
MINISTERIO DE DEFENSA  
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ



BOLETÍN ESPECIAL N° 09

AVISOS A LOS NAVEGANTES FLUVIALES  
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN  
DE LA AMAZONÍA

EDICIÓN - ESPECIAL

JULIO 2016

Se pone en conocimiento a los navegantes en general que efectúan tráfico fluvial por el río Itaya, que el día 8 del mes de julio se reportó a este Servicio Hidrográfico el impacto de la obra viva de una embarcación con una posible estructura metálica sumergida, al respecto este Servicio Hidrográfico efectuó la verificación del mencionado reporte, ubicando una embarcación hundida a 242 m. fuera del canal de navegación en las siguientes coordenadas:

**Lat. 03° 43' 26.25" S. Long. 73° 14' 09.22" W.**

Con la finalidad de prevenir abordajes en navegaciones diurnas o nocturnas, se recomienda efectuar la navegación utilizando el canal principal graficado en las cartas: **HIDRONAV 4151 "Portulano de Iquitos"** e **HIDRONAV-4101, Lamina 6 de 25 "Carta de Practicaje Rio Amazonas"**, además de tener las previsiones necesarias considerando que este río se encuentra en época de transición a vaciante.

Efectuar corrección siguientes Cartas:

**HIDRONAV 4151 Portulano de Iquitos**  
**HIDRONAV-4101, Lamina 6 de 25 Carta de Practicaje**

**CARTA DE PRACTICAJE RÍO AMAZONAS**

