

REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE DEFENSA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ



BOLETÍN ESPECIAL N° 10

AVISOS A LOS NAVEGANTES FLUVIALES
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
DE LA AMAZONÍA

EDICIÓN - ESPECIAL

JULIO 2016

Se pone en conocimiento a los navegantes en general que efectúan tráfico fluvial por el río Itaya, que el día 16 del mes de julio aproximadamente a las 12.35 horas ocurrió una explosión en la Motonave Fluvial "AQUA" con matrícula IQ28552-MF, a consecuencia de ello se produjo el hundimiento parcial de la embarcación. Al respecto este Servicio Hidrográfico efectuó la verificación del mencionado reporte ubicando el hundimiento en las siguientes coordenadas:

Lat. 03° 43' 42.9" S. Long. 73° 14' 21.0" W.

Con la finalidad de prevenir abordajes en navegaciones diurnas o nocturnas, se recomienda efectuar la navegación utilizando el canal principal graficado en las cartas: **HIDRONAV 4151 "Portulano de Iquitos"** e **HIDRONAV-4101, Lámina 6 de 25 "Carta de Practicaje Río Amazonas"**, además de tener las previsiones necesarias considerando que este río se encuentra en época de transición a vaciante.

Efectuar corrección en las siguientes Cartas:

HIDRONAV 4151 Portulano de Iquitos
HIDRONAV-4101, Lámina 6 de 25 Carta de Practicaje

CARTA DE PRACTICAJE RÍO AMAZONAS

