



DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION

AVISOS A LOS NAVEGANTES

PUBLICACIÓN MENSUAL

AVISOS DEL 032 AL 040



30 JUNIO 2004

NAVAREA AREA XVI

CONTENIDO

- | | |
|--------------------|---|
| SECCION I | Corrección a las cartas y publicaciones náuticas |
| SECCION II | Radioavisos Náuticos |
| SECCION III | Servicios Especiales |

IMPORTANTE

A LOS NAVEGANTES, CAPITANÍAS, GUARDACOSTAS MARÍTIMAS DE PUERTO, AGENCIAS MARÍTIMAS, EMPRESAS DE OBRAS PORTUARIAS, ETC., COMUNICAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN MEDIANTE EL FORMATO ANEXO, CUALQUIER CORRECCIÓN QUE DEBA AFECTAR A LAS CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS, DE CUANTOS PELIGROS PARA LA NAVEGACIÓN TENGAN NOTICIA Y DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIÓN, ALTERACIÓN O SUPRESIÓN DE CUALQUIER OBRA O SEÑAL MARÍTIMA.

- * LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DESCRITAS EN ESTE BOLETÍN, SE EMITE EN DOS SISTEMAS DE REFERENCIA **DATUM PROVISIONAL LA CANOA PSAD-56**
DATUM SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL WGS-84
- * ESTE BOLETÍN ES DE EDICIÓN MENSUAL
- * LOS AVISOS SON SOLAMENTE SOBRE LA COSTA DEL PERÚ
- * LOS AVISOS DE CAMBIOS TRANSITORIOS SE SEÑALAN CON LA LETRA (T) Y NO DEBEN SER CONSIDERADOS PARA CORRECCIONES PERMANENTES DE CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS

¡NAVEGUE SEGURO!

LEA LOS AVISOS A LOS NAVEGANTES,
MANTENGA SUS CARTAS, DERROTEROS Y
LISTA DE FAROS ACTUALIZADOS.

SECCIÓN I

CORRECCIÓN A LAS CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS

032-04 PERÚ – ZONA NORTE – PUNTA PARIÑAS

Corregir Toponimia

1.- En coordenada:

Lat. 04°39'47.6" S; Long. 81°18'21.6" W (PSAD-56)

Lat. 04°40'00.0" S; Long. 81°18'30.0" W (WGS-84)

2.- Donde dice: San Pedro; Debe decir: San Pablo

CARTA NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 112 2da. Ed. May. 2002

033-04 PERÚ - ZONA CENTRO - BAHIA MIRAFLORES

Graficar Antenas como Ayuda a la Navegación

1.- En coordenadas:

a) Lat. 12°05'12.2" S; Long. 77°04'54.0" W (PSAD-56)

Lat. 12°05'24.6" S; Long. 77°05'01.7" W (WGS-84)

b) Lat. 12°05'17.0" S; Long. 77°04'50.8" W (PSAD-56)

Lat. 12°05'29.4" S; Long. 77°04'58.5" W (WGS-84)

c) Lat. 12°05'35.6" S; Long. 77°04'11.4" W (PSAD-56)

Lat. 12°05'48.0" S; Long. 77°04'19.1" W (WGS-84)

d) Lat. 12°06'15.0" S; Long. 77°03'29.0" W (PSAD-56)

Lat. 12°06'27.4" S; Long. 77°03'36.7" W (WGS-84)

- e) Lat. 12°06'51.2" S; Long. 77°02'32.1" W (PSAD-56)
Lat. 12°07'03.6" S; Long. 77°02'39.8" W (WGS-84)
- f) Lat. 12°08'17.0" S; Long. 77°01'30.5" W (PSAD-56)
Lat. 12°08'29.4" S; Long. 77°01'38.2" W (WGS-84)

2.- Graficar simbología E-28, Carta N° 1

CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS

HIDRONAV – 2237 3ra. Ed. Feb. 2000

HIDRONAV – 2236 1ra. Ed. Nov. 1996 Rev. 5/5/98

034-04 PERÚ – ZONA CENTRO – SW ISLA SAN LORENZO

Graficar Naufragio No Peligroso

1.- En coordenada:

Lat. 12°19'15.2" S; Long. 77°31'57.6" W (PSAD-56)

Lat. 12°19'27.6" S; Long. 77°32'05.4" W (WGS-84)

2.- Graficar simbología K-29, Carta N° 1

CARTA NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 223 2da. Ed. Set. 2000

HIDRONAV – 2100 4ta. Ed. 1969 Rev. 20/11/98

HIDRONAV – 2000 3ra. Ed. 1971 Rev. 30/05/2003

035-04 PERÚ – ZONA CENTRO – CONCHAN**Corregir Toponimia**

1.- En coordenada:

Lat. 12°12'19.6" S; Long. 77°01'31.3" W (PSAD-56)

Lat. 12°12'32.0" S; Long. 77°01'39.0" W (WGS-84)

2.- Donde dice: Playa La Chira; Debe decir: Playa Conchán

CARTA NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 2236 1ra. Ed. Nov. 1996 Rev. 5/5/98

HIDRONAV – 2234 9na. Ed. Set. 2000 Rev. 03/04/2001

036-04 PERÚ – ZONA CENTRO – CONCHAN**Graficar Antenas como Ayudas a la Navegación**

1.- En coordenadas:

a) Lat. 12°14'30.9" S; Long. 76°56'17.0" W (PSAD-56)

Lat. 12°14'43.3" S; Long. 76°56'24.7" W (WGS-84)

b) Lat. 12°15'25.3" S; Long. 76°54'47.2" W (PSAD-56)

Lat. 12°15'37.7" S; Long. 76°54'54.9" W (WGS-84)

2.- Graficar simbología E-28, Carta N° 1

CARTA NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 2238 4ta. Ed. Feb. 2000

037-04 PERÚ – IMPRESIÓN DE NUEVA CARTA NÁUTICA

Código : HIDRONAV-213
Título : Bahía Casma a Punta Las Zorras
Limites : 09°24'00.0" S; 78°02'00.0" W
 10°20'00.0" S; 78°42'00.0" W
Escala : 1: 100,000
Edición : 1ra. Ed. May. 2003

Nota: Esta Carta Náutica ha sido impresa en coordenadas referidas al Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84).

PUBLICACIÓN NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 5000 7ma. Ed. 2003
Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas

a) Agregar en pág. 24 características de nueva carta:

213 Bahía Casma a Punta Las Zorras

b) Agregar en pág. 110 características de nueva carta:

213 Bahía Casma a Punta Las Zorras

038-04 PERÚ – IMPRESIÓN DE NUEVA CARTA NÁUTICA

Código : HIDRONAV-2235
Título : Puerto Callao a Isla San Lorenzo
Limites : 11°59'12.6" S; 77°07'07.8" W
 12°05'12.6" S; 77°16'07.8" W
Escala : 1: 15,000
Edición : 5ta. Ed. May. 2003, Rev. 30/01/04

Nota: Esta Carta Náutica ha sido impresa en coordenadas referidas al Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84).

Esta nueva edición anula y reemplaza a la Carta Náutica H-2235, 4ta. Ed. Ago. 1998, Rev. 03/04/2001.

PUBLICACIÓN NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 5000 7ma. Ed. 2003

Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas

- a) Agregar en pág. 24 características de nueva edición:
2235 Puerto Callao a Isla San Lorenzo
- b) Anular características de anterior edición
- c) Agregar en pág. 110 características de nueva edición:
2235 Puerto Callao a Isla San Lorenzo
- d) Anular características de anterior edición

039-04 PERÚ – IMPRESIÓN DE NUEVA CARTA NÁUTICA**Código** : HIDRONAV-2262**Título** : Bahía Pisco y Ensenada Lagunillas**Limites** : 13°36'12.6" S; 76°12'07.8" W
13°57'12.6" S; 76°28'07.8" W**Escala** : 1: 50,000**Edición** : 4ta. Ed. Dic. 2003

Nota: Esta Carta Náutica ha sido impresa en coordenadas referidas al Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84).

Esta nueva edición anula y reemplaza a la Carta Náutica H-2262, 3ra. Ed. Set. 2000.

PUBLICACIÓN NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 5000 7ma. Ed. 2003

Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas

- a) Agregar en pág. 30 características de nueva edición:
2262 Bahía Pisco y Ensenada Lagunillas
- b) Anular características de anterior edición

- c) Agregar en pág. 110 características de nueva edición:
2262 Bahía Pisco y Ensenada Lagunillas
- d) Anular características de anterior edición

040-04 PERÚ – IMPRESIÓN DE NUEVA CARTA NÁUTICA

Código : HIDRONAV-311
Título : Punta Azua a Cabo Nazca
Limites : 14°24'00.0" S; 75°24'00.0" W
15°03'00.0" S; 76°22'00.0" W
Escala : 1: 100,000
Edición : 1ra. Ed. Oct. 2003

Nota: Esta Carta Náutica ha sido impresa en coordenadas referidas al Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84).

PUBLICACIÓN NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 5000 7ma. Ed. 2003
Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas

- a) Agregar en pág. 30 y 32 características de nueva carta:
311 Punta Azua a Cabo Nazca
- b) Agregar en pág. 110 características de nueva carta:
311 Punta Azua a Cabo Nazca

SECCIÓN II

RADIOAVISOS NÁUTICOS

RADIOAVISOS NAVAREA XVI

SERIE 2004

Vigentes : 089 - 136 - 137 - 166 - 171 - 174

Cancelados : 080 - 081 - 108 - 116 - 119 - 131 - 132 - 133 - 135 - 141
142 - 143 - 144 - 148 - 149 - 150 - 152 - 158 - 160 - 164
167 - 169 - 170

- 080 En posición: Lat. 19°55'00" S, Long. 74°15'00" W, WGS-84 aproximadamente Embarcación Pesquera "RIGO" Matrícula IO-1027-BM, 03 tripulantes a bordo al garete.
- 081 En posición: Lat. 17°39'05" S, Long. 71°20'41.9" W, WGS-84, luz enfilación posterior Muelle SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION, inoperativo.
- 089 En posición: Lat. 18°20'48.2" S, Long. 70°22'27.8" W, WGS-84, Faro "LA CONCORDIA", inoperativo.**
- 108 En posición: Lat. 05°13'38" S, Long. 81°15'00" W, WGS-84, hundiose plataforma petrolera, sobresale 15 pies.
- 116 En posición: Lat. 17°19'54.2" S, Long. 71°30'41.9" W, WGS-84, Embarcación Pesquera "OSCAR-IV" hundiose.
- 119 En posición: Lat. 09°48' S, Long. 79°19' W, WGS-84, Embarcación Pesquera "EL PRIMO", hundiose.

- 131 En posición: Lat. 09°06' S, Long. 78°37' W, WGS-84, Embarcación Pesquera, "INTREPIDA I", hundiose.
- 132 En posición: Lat. 08°11'06" S, Long. 79°35'27" W, WGS-84, Embarcación Pesquera "MANTARO 6", Matrícula CE-0066-PM, hundiose.
- 133 En posición: Lat. 07°47'06" S, Long. 79°29'14" W, WGS-84, Embarcación Pesquera "ROSSY II", Matrícula CE13246-PM, hundiose.
- 135 En posición: Punto "A" Lat. 12°01' S, Long. 77°21' W, Punto "B" Lat. 12°00' S, Long. 77°21' W, Punto "C" Lat. 12°00' S, Long. 77°22' W, Punto "D" Lat. 12°01' S, Long. 77°22' W, WGS-84 Unidades Navales efectuarán ejercicio de tiro día 21 Mayo de 0800 a 1400 horas.
- 136 En posición: Lat. 09°05' S, Long. 78°37' W, WGS-84, Embarcación Pesquera "DALMACIA III", Matrícula CE13246-PM, hundiose.**
- 137 En posición: Lat. 09°06'29.4" S, Long. 78°37'10.8" W, WGS-84, Faro Isla Blanca, Número de Orden 13106, Número Internacional G-2084, inoperativo.**
- 141 En posición: Lat. 17°19'42" S, Long. 70°53'00" W, WGS-84, aproximadamente Embarcación Pesquera "CAROLINA", matricula 10-12350-6M, hundiose.
- 142 En posición: Punto "A" Lat. 11°49'30" S, Long. 78°09'00" W, Punto "B" Lat. 11°38'00" S, Long. 77°52'00" W, Punto "C" Lat. 12°04'00" S, Long. 77°35'30" W, Punto "D" Lat. 12°15'00" S, Long. 77°52'00" W, WGS-84 Unidades Navales efectuarán ejercicio de tiro día 01 Junio de 1000 a 1400 horas.
- 143 En posición: Punto "A" Lat. 11°11' S, Long. 77°47' W, Punto "B" Lat. 11°11' S, Long. 77°36' W, Punto "C" Lat. 11°19' S, Long. 77°38' W, Punto "D" Lat. 11°19' S, Long. 77°47' W, WGS-84 Unidades Navales efectuarán ejercicio de tiro día 02 Junio de 0900 a 1200 horas.
- 144 En posición: Lat. 17°12' S, Long. 72°14' W, WGS-84, aproximadamente Embarcación Pesquera "SAN LUIS", matricula MO-0866-BM, 05 tripulantes a bordo, perdióse.

- 148 En posición: Lat. 17°29'02.6" S, Long. 71°22'25.1" W, PSAD-56, Embarcación Pesquera "SUGEY-II", Matricula IO-0951-CM, hundiose.
- 149 En posición: Punto "A" Lat. 11°11' S, Long. 77°47' W, Punto "B" Lat. 11°11' S, Long. 77°38' W, Punto "C" Lat. 11°19' S, Long. 77°38' W, Punto "D" Lat. 11°19' S, Long. 77°47' W, WGS-84 Unidades Navales efectuarán ejercicio de tiro día 04 Junio de 0900 a 1100 horas.
- 150 En posición: Punto "A" Lat. 11°00'00" S, Long. 78°00'00" W, Punto "B" Lat. 11°00'00" S, Long. 77°39'00" W, Punto "C" Lat. 11°23'00" S, Long. 78°29'30" W, Punto "D" Lat. 11°23'00" S, Long. 78°00'00" W, WGS-84 Unidades Navales efectuarán ejercicio de tiro día 04 Junio de 1630 a 1800 horas.
- 152 En posición: Lat. 04°30'36" S, Long. 81°20'27" W, aproximadamente WGS-84, Embarcación Pesquera "SAN FELIPE", Matricula PT-21439-AM, al garete.
- 158 En posición: Lat. 18°14'36" S, Long. 72°28'54" W, aproximadamente WGS-84, Embarcación Pesquera "ANGOLA", Matricula IO-13111-BM, al garete.
- 160 En posición: Lat. 11°34'25" S, Long. 77°17'11.0" W, Naufragio peligroso, señal de Peligro, retirada temporalmente considerar área de peligro 200 metros.
- 164 En posición: Lat. 12°04'18.6" S, Long. 77°09'58.9" W, WGS-84 Faro La Punta Número de Orden 13158, Número Internacional G-2059, inoperativo.
- 166 En posición: Lat. 05°13'38" S, Long. 81°15'00" W, WGS-84 hundiose plataforma petrolera sobresale 15 pies, se encuentra señalizado con luces temporales una luz principal color blanco período 15 segundos alcance luminoso 5 millas náuticas, tres luces secundarias, color rosa período 15 segundos alcance 3.5 millas náuticas.**
- 167 En posición: Punto "A" Lat. 11°49' S, Long. 77°35' W, Punto "B" Lat. 11°49' S, Long. 77°26'00" W, Punto "C" Lat. 12°01' S, Long. 77°35' W, Punto "D" Lat. 12°01' S, Long. 77°26' W, WGS-84 Unidades Navales efectuarán ejercicio de tiro día 16 Junio de 1000 a 1300 horas.

- 169 En posición: Punto “A” Lat. 12°06’15” S, Long. 77°22’00” W, Punto “B” Lat. 12°25’00” S, Long. 77°15’00” W, Punto “C” Lat. 12°30’00” S, Long. 77°19’00” W, Punto “D” Lat. 12°11’30” S, Long. 77°26’30” W, WGS-84 Unidades Navales efectuarán ejercicio de tiro día 16 Junio de 1000 a 1200 horas.
- 170 En posición: Lat. 03°26’00” S, Long. 80°56’00” W, WGS-84 aproximadamente Embarcación Pesquera “B/P YASMY Bandera Ecuatoriana” B-03-07359, 04 tripulantes abordo al garete.
- 171 En posición: Lat. 12°19’27.6” S, Long. 77°32’05.4” W, WGS-84 Embarcación Pesquera “YAGO III”, Matricula CO-11281-PM, hundiose 01 tripulante desaparecido.**
- 174 En posición: Lat. 04°34’10.8” S, Long. 81°16’47.7” W, WGS-84 Boya Canal Babor N° 3 Número Orden 11026-B, baja luminosidad.**

**PERÚ 01
SERIE 2004****Vigentes : Ninguno**Cancelados : 083 - 084 - 085 - 086- 087 - 088 - 091 - 092 - 093 - 094
095 - 096 - 098

083	Caleta San José cerrado por fuerte oleaje	(03 días)
084	Puerto Control Santa Rosa cerrado por fuerte oleaje	(03 días)
085	Puerto Eten cerrado por fuerte oleaje	(03 días)
086	Puerto Pimentel cerrado por fuerte oleaje	(03 días)
087	Puesto Control Pacasmayo cerrado por fuerte oleaje	(03 días)
088	Puesto Control Malabrigo cerrado por fuerte oleaje	(02 días)
091	Caleta San José cerrado por braveza de mar	(06 días)
092	Puesto Control Santa Rosa cerrado por braveza de mar	(06 días)
093	Puesto Control Pacasmayo cerrado por braveza de mar	(06 días)
094	Puerto Eten cerrado por braveza de mar	(06 días)
095	Puerto Pimentel cerrado por braveza de mar	(06 días)
096	Puesto Control Malabrigo cerrado por braveza de mar	(03 días)
098	Puesto Control Malabrigo cerrado por fuerte oleaje	(02 días)

**PERÚ 02
SERIE 2004****Vigentes : Ninguno**Cancelados : 073 - 074 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 081 - 082 - 083
084 - 087 - 090 - 091 - 093 - 095 - 098 - 099 - 100 - 101
102 - 103 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111

073	Caleta Vegueta cerrado por braveza de mar	(01 día)
074	Caleta Carquin cerrado por braveza de mar	(01 día)
075	Puerto Huacho cerrado por braveza de mar	(01 día)
076	Puerto Salaverry cerrado por braveza de mar	(11 días)
077	Puerto Chimbote cerrado por oleaje irregular	(01 día)
078	Caleta Tambo de Mora cerrado por oleaje irregular	(04 días)
079	Caleta Cerro Azul cerrado por oleaje irregular	(04 días)

081	Puerto Chimbote cerrado por braveza de mar	(01 día)
082	Caleta Culebras cerrado por braveza de mar	(01 día)
083	Puerto Supe cerrado por braveza de mar	(01 día)
084	Puerto Huarmey cerrado braveza de mar	(01 día)
087	Puerto Chimbote cerrado por braveza de mar	(04 días)
090	Puerto Chimbote cerrado por fuerte oleaje	(03 días)
091	Puerto Pisco cerrado por presentar fuertes vientos	(03 horas)
093	Puerto Supe cerrado por braveza de mar	(01 día)
095	Puerto Supe cerrado por braveza de mar	(01 día)
098	Puerto Salaverry cerrado por braveza de mar	(03 días)
099	Puerto Chimbote cerrado por fuerte oleaje	(01 día)
100	Caleta Nazca cerrado por braveza de mar	(03 días)
101	Puerto Huacho cerrado po braveza de mar	(01 día)
102	Caleta Vegueta cerrado por braveza de mar	(01 día)
103	Caleta Carquin cerrado por braveza de mar	(01 día)
107	Caleta Nazca cerrado por braveza de mar	(01 día)
108	Puerto Huarmey cerrado por fuerte oleaje	(02 días)
109	Puerto Supe cerrado por fuerte oleaje	(02 días)
110	Puesto Control Culebras cerrado por fuerte oleaje	(02 día)
111	Puerto Salaverry cerrado por fuerte oleaje	

**PERÚ 03
SERIE 2004**

Vigentes : Ninguno

Cancelados : 094 - 095 - 096 - 097 - 098 - 099 - 100 - 103 - 105 - 106 - 107
 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118
 119 - 120 - 121 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131
 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140

094	Caleta Lomas cerrado por braveza de mar	(06 días)
095	Caleta Chala cerrado por braveza de mar	(06 días)
096	Caleta Tanaka cerrado por braveza de mar	(06 días)
097	Caleta Puerto Viejo cerrado por braveza de mar	(06 días)
098	Caleta Sama cerrado por braveza de mar	(06 días)
099	Puerto Ilo cerrado por fuerte oleaje	(02 días)
100	Puesto Control Vila Vila cerrado por fuerte oleaje	(08 días)

103	Muelle EnerSur cerrado por braveza de mar	(01 día)
105	Puerto San Nicolas cerrado por braveza de mar	(05 días)
106	Caleta San Nicolás cerrado por braveza de mar	(03 días)
107	Puerto San Juan cerrado por braveza de mar	(03 días)
108	Caleta Lomas cerrado por braveza de mar	(03 días)
109	Caleta Sagua cerrado por braveza de mar	(03 días)
110	Caleta Tanaka cerrado por braveza de mar	(03 días)
111	Caleta Chala cerrado por braveza de mar	(03 días)
112	Caleta Puerto Viejo cerrado por braveza de mar	(03 días)
113	Puerto Ilo cerrado por fuerte oleaje	(03 días)
114	Puesto Control Morro Sama cerrado por braveza de mar	(03 días)
115	Puesto Control Vila Vila cerrado por fuerte oleaje	(03 días)
116	Muelle “E” Puerto Matarani cerrado por braveza de mar	(03 días)
117	Caleta Atico cerrado por braveza de mar	(03 días)
118	Puerto Matarani cerrado por braveza de mar	(03 días)
119	Caleta Pucusana cerrado por braveza de mar	(03 días)
120	Caleta Quilca cerrado por braveza de mar	(03 días)
121	Punta Bombón cerrado por braveza de mar	(03 días)
124	Muelle ENERSUR cerrado por braveza de mar	(03 días)
125	Puerto Ilo cerrado por braveza de mar	(03 días)
126	Puerto Matarani cerrado por braveza de mar	(01 día)
127	Muele “E” Puerto Matarani cerrado por braveza de mar	(01 día)
128	Puerto Mollendo cerrado por braveza de mar	(01 día)
129	Caleta La Planchada cerrado por braveza de mar	(01 día)
130	Caleta Quilca cerrado por braveza de mar	(01 día)
131	Punta Bombón cerrado por braveza de mar	(01 día)
132	Caleta Vila Vila cerrado por braveza de mar	(03 días)
133	Puesto Control Morro Sama cerrado por braveza de mar	(01 día)
134	Caleta Atico cerrado por braveza de mar	(01 día)
135	Puerto San Juan cerrado por braveza de mar	(01 día)
136	Caleta Lomas cerrado por braveza de mar	(01 día)
137	Caleta Chala cerrado por braveza de mar	(01 día)
138	Caleta Tanaka cerrado por braveza de mar	(01 día)
139	Caleta Puerto Viejo cerrado por braveza de mar	(01 día)
140	Caleta Sagua cerrado por braveza de mar	(01 día)

**SERVICIO DE INFORMACIÓN RADIOEMITIDAS Y SATELITAL
QUE SE DIFUNDEN A LOS NAVEGANTES POR INTERMEDIO
DE LAS ESTACIONES COSTERAS EN EL
ÁREA GEOGRÁFICA NAVAREA XVI**

Para obtener esta información se deberá recurrir a la Publicación HIDRONAV-5101 “Servicios de Radioavisos a los Navegantes - NAVAREA XVI”, 2da. Ed. 2000, en la cual encontrará datos de:

- Radioavisos Náuticos (Pág. 2)
- Avisos Meteorológicos (Págs. 17 y 18)
- Avisos a través del Sistema IMSO (Pág. 1)

SERVICIO	FRECUENCIA	EMISIÓN	HORA
Hora Oficial por intermedio de Radio Nacional Radio Victoria	850 KHz (T) 103.9 MHz 609.5 KHz 780 KHz (T)	J3E	(Z) 0300-1300 1700-2300
Servicio de consejos médicos a "Estaciones de barcos" En escucha las 24 hrs. del día Estación OBC3. (Ver Nota)	8368 KHz (E) 8546 KHz (T)	A1A	Las 24 hrs. del día

NOTA: Establecidas las comunicaciones pueden pasar a Radiotelefonía, Canal 821 frecuencia 8780.9 KHz (T) 8757 KHz (E)

SECCIÓN III

SERVICIOS ESPECIALES

PUBLICACIONES DE CONSULTA

		EDICIÓN	PRECIO	
-	HIDRONAV-5000	Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas del Perú	7ma. Ed. 2003	\$ 8.00
-	HIDRONAV-5001	Derrotero de la Costa del Perú		
		Volumen I Golfo de Guayaquil a Callao	4ta. Ed. 2003	\$ 40.00
-	HIDRONAV-5002	Derrotero de la Costa del Perú		
		Volumen II Callao a Arica	3ra. Ed. 2001	\$ 40.00
-	HIDRONAV-5010	Derrotero de los Ríos de la Amazonia		
		Volumen I Río Amazonas y Afluentes	1ra. Ed. 1992	\$ 40.00
-	HIDRONAV-5011	Derrotero de los Ríos de la Amazonia		
		Volumen II Río Ucayali y Afluentes	1ra. Ed. 1994	\$ 40.00
-	HIDRONAV-5012	Derrotero de los Ríos de la Amazonia		
		Volumen III Río Marañón y Afluentes	1ra. Ed. 1998	\$ 40.00
-	HIDRONAV-5020	Lista de Faros y Señales Náuticas Costa del Perú	10ma. Ed. 2001	\$ 30.00
-	HIDRONAV-5021	Lista de Faros y Señales Náuticas Lago Titicaca	3ra. Ed. 2003	\$ 4.00
-	HIDRONAV-5022	Almanaque Náutico 2004	Ed. Anual	\$ 16.00
-	HIDRONAV-5023	Tabla de Mareas 2004	Ed. Anual	\$ 9.00
-	HIDRONAV-5024	Tabla de Distancias entre Puertos Nacionales e Internacionales	2da. Ed. 2001	\$ 10.00

PUBLICACIONES NORMATIVAS

-	HIDRONAV-5100	Carta N° 1 Símbolos y Abreviaturas	4ta. Ed. 2001	\$ 8.00
-	HIDRONAV-5101	Servicio de Radioavisos a los Navegantes - NAVAREA XVI	2da. Ed. 2000	\$ 7.00
-	HIDRONAV-5102	Código Internacional de Señales	3ra. Ed. 2000	\$ 16.00
-	HIDRONAV-5110	Reg. Internacional para Prevenir los Abordajes (1972)	4ta. Ed. 2003	\$ 13.50
-	HIDRONAV-5111	Reglamento de Señalización Náutica	3ra. Ed. 2003	\$ 15.00
-	HIDRONAV-5120	Manual de Instrucciones para la Actualización de Cartas y Publicaciones Náuticas	2da. Ed. 1999	\$ 6.00
-	HIDRONAV-5130	Normas Técnicas Hidrográficas N° 1 (Oceanografía-Mareas)	1ra. Ed. 1999	\$ 4.00

LAMINAS

-	HIDRONAV-5201	Código Internacional de Señales y Aliado	4ta. Ed. 2003	\$ 6.00
-	HIDRONAV-5202	Instrucciones para la Actualización de Cartas y Publicaciones Náuticas	1ra. Ed. 1998	\$ 6.00
-	HIDRONAV-5210	Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes	4ta. Ed. 2003	\$ 6.00
-	HIDRONAV-5211	Reglamento Nacional para Prevenir Abordajes en los Ríos	1ra. Ed. 1999	\$ 6.00
-	HIDRONAV-5212	Sistema de Balizamiento Marítimo Nacional	1ra. Ed. 2003	\$ 6.00
-	HIDRONAV-5220	Tabla de Distancias entre principales Puertos y Puntos Geográficos de la Costa del Perú	2da. Ed. 1999	\$ 6.00

CARTAS NÁUTICAS

-	Cartas Náuticas PERU - HIDRONAV			\$ 15.00
---	---------------------------------	--	--	----------

AUXILIAR NÁUTICO

-	Calculador de Estabilidad para Buques			\$ 16.00
-	Rosa de Maniobras (Block de 100 hojas)			\$ 20.00

MISCELANEAS

-	Actas del Primer Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana	Ed. 1993		\$ 17.00
-	Compendio de Terminología Náutica			\$ 15.00

Nota

La venta es en Nuevos Soles al cambio del Dolar Bancario del día.

**CARTAS NÁUTICAS EDITADAS
POR LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

N° Ord.	PERÚ HIDRONAV N°	TÍTULO	ESCALA 1:	EDICIÓN	Revisada
01	* 0000	Carta Batimétrica Perú	3'400,000	2da. Ed.Mar. 1994	
02	• 1000	Golfo de Guayaquil a Callao	1'000,000	3ra. Ed.Abr. 1974	30/05/2003
03	• 110	Golfo de Guayaquil a Punta Paita	500,000	1ra. Ed.Mar. 2002	
04	• 120	Punta Paita a Puerto Salaverry	500,000	1ra. Ed. Jul. 2002	
05	• 1114	Caleta La Cruz	10,000	1ra. Ed.Mar. 2002	
06	• 1115	Puerto Zorritos	10,000	3ra. Ed.Abr. 1999	
07	• 112	Punta Sal a Punta Pariñas	100,000	2da. Ed.May. 2002	
08	• 1121	Punta Sal	10,000	5ta. Ed.Feb. 2000	
09	1122	Máncora	10,000	4ta. Ed.Oct. 1988	
10	1123	Los Organos	10,000	3ra. Ed.May. 1989	
11	* 1124	Caleta Cabo Blanco	20,000	1ra. Ed.Oct. 1988	
12	• 1125	Caleta Lobitos	20,000	2da. Ed.Feb. 2000	
13	• 1126	Bahía Talara	10,000	7ma.Ed.Set. 2002	
14	• 1127	Negritos y Punta Pariñas	20,000	2da. Ed.Jul. 2000	
15	• 113	Bahía Paita a Punta Gobernador	100,000	3ra. Ed.Nov. 2000	
16	• 1133	Bahía Paita	20,000	5ta. Ed.Set. 2000	
17	• 121	Punta Gobernador a Punta Falsa	100,000	1ra. Ed.Jun. 2002	
18	+ 1200	Isla Lobos de Tierra a Punta Chao	500,000	4ta. Ed. 1973	20/11/98
19	• 1213	Puerto Bayóvar	20,000	3ra. Ed.Ene. 2000	
20	1231	Isla Lobos de Tierra	30,000	1ra. Ed.May. 1982	15/07/99
21	• 1232	Isla Lobos de Afuera	20,000	1ra. Ed.Nov. 1981	02/2000
22	• 122	Punta Falsa a Isla Lobos de Tierra	100,000	2da. Ed.Set. 2002	
23	• 123	Isla Lobos de Tierra a Isla Lobos de Afuera	100,000	2da. Ed.Mar. 2002	
24	• 124	Isla Lobos de Afuera a Puerto Eten	100,000	1ra. Ed.Mar. 2002	
25	• 125	Puerto Eten a Caleta Puemape	100,000	1ra. Ed.Mar. 2002	
26	• 1241	Pimentel	10,000	5ta. Ed.Set. 2000	
27	1242	Eten	20,000	2da. Ed.Nov. 1981	15/09/99
28	1250	Pacasmayo - Puemape - Malabrigo	100,000	1ra. Ed.Set. 1988	
29	1253	Pacasmayo	20,000	4ta. Ed.Jun. 1988	
30	1262	Malabrigo (Chicama)	10,000	4ta. Ed.Oct. 1988	
31	1270	Islas Macabí - Huanchaco - Salaverry	100,000	1ra. Ed.Nov. 1988	03/2000
32	+ 1300	Punta Chao a Callao	500,000	4ta. Ed. 1969	08/98
33	1390	Chancay - I. Hormigas de Afuera - Callao	100,000	1ra. Ed.May. 1983	30/01/99
34	• 2000	Callao a Arica	1'000,000	3ra. Ed. 1971	30/05/03
35	+ 2100	Callao a Infiernillos	500,000	4ta. Ed. 1969	20/11/98
36	• 211	Punta Huanchaco a Caleta Coscomba	100,000	1ra. Ed.Oct. 2000	
37	• 212	Caleta Coscomba a Bahía Casma	100,000	3ra. Ed.Jun. 2001	
38	• 213	Bahía Casma a Punta Las Zorras	100,000	1ra. Ed.May. 2003	
39	• 221	Bahía Supe a Punta Salinas	100,000	1ra. Ed.Jun. 2002	
40	• 2111	Puerto Salaverry	10,000	8va. Ed.Ene. 2000	02/2001
41	• 2122	Caleta Santa y Bahía Coishco	20,000	4ta. Ed.Jul. 2002	
42	• 2123	Bahía Ferrol (Chimbote)	20,000	3ra. Ed.Set. 2000	
43	+ 2124	Puerto Samanco	20,000	1ra. Ed.May. 1977	26/12/88
44	• 2126	Bahía Casma	20,000	2da. Ed.Jul. 2000	

(*) En proceso Cartográfico

(•) Cartas Náuticas editadas con coordenadas referidas al Datum WGS-84

(+) Cartas con sondajes en brazas

**CARTAS NÁUTICAS EDITADAS
POR LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN**

Nº Ord.	PERÚ HIDRONAV Nº	TÍTULO	ESCALA 1:	EDICIÓN	Revisada
45	• 2135	Bahía Huarmey	15,000	2da. Ed. Mar. 2001	31/05/02
46	• 214	Punta Las Zorras a Bahía Supe	100,000	1ra. Ed. Jun. 1998	
47	• 2143	Paramonga	25,000	1ra. Ed. Set. 2002	
48	2144	Puerto Supe	20,000	2da. Ed. Jun. 1980	03/05/99
49	+ 2200	Infiernillos a Punta Pescadores	500,000	4ta. Ed. 1969	03/2000
50	2212	Puerto Huacho	20,000	2da. Ed. Feb. 1984	10/03/99
51	• 2213	Bahía Salinas (Pta. Huacho - Pta. Lachay)	30,000	2da. Ed. Oct. 1984	24/07/98
52	• 2223	Puerto Chancay	20,000	2da. Ed. Jun. 1980	05/2000
53	• 2231	Bahía Ancón	15,000	3ra. Ed. Ene. 2000	
54	• 223	Bahía Ancón a Isla Pachacamac	100,000	2da. Ed. Set. 2000	
55	• 224	Isla Pachacamac a Pta. Malpaso de Asia	100,000	1ra. Ed. Abr. 2002	
56	• 225	Punta Malpaso de Asia a Puerto Tambo de Mora	100,000	2da. Ed. May. 2002	
57	• 2233	La Pampilla	10,000	4ta. Ed. Mar. 1996	10/03/99
58	• 2234	Bahía del Callao y Miraflores	50,000	9na. Ed. Set. 2000	04/2001
59	• 2235	Puerto Callao a Isla San Lorenzo	15,000	5ta. Ed. May. 2003	30/01/04
60	• 2236	Isla San Lorenzo a Ensenada Chorrillos	25,000	1ra. Ed. Nov. 1996	05/05/98
61	• 2237	Ensenada de Chorrillos	10,000	3ra. Ed. Feb. 2000	
62	• 2238	Conchán	10,000	4ta. Ed. Feb. 2000	
63	2242	La Tiza	10,000	1ra. Ed. Set. 1983	08/87
64	2243	Caleta Pucusana	10,000	1ra. Ed. Set. 1983	03/03/98
65	2245	Caleta Bujama	10,000	1ra. Ed. Nov. 1981	12/04/99
66	2253	Cerro Azul	20,000	1ra. Ed. Nov. 1980	03/90
67	• 226	Puerto Tambo de Mora a Ensenada Lagunillas	100,000	2da. Ed. Set. 2000	
68	• 227	Ensenada Lagunillas a Punta Azua	100,000	1ra. Ed. Abr. 2002	
69	2261	Tambo de Mora	20,000	1ra. Ed. Mar. 1981	07/90
70	• 2262	Bahía Pisco y Ensenada Lagunillas	50,000	4ta. Ed. Dic. 2003	
71	• 2263	Puertos Pisco y San Martín	20,000	2da. Ed. Set. 2000	
72	• 2264	Caleta Lagunillas	25,000	1ra. Ed. Set. 2002	
73	* 2273	Bahía Independencia	40,000	2da. Ed. Set. 1987	09/97
74	+ 2300	Punta Pescadores a Arica	500,000	4ta. Ed. 1971	17/09/98
75	2330	Quilca - Matarani - Mollendo	100,000	1ra. Ed. Set. 1983	10/02/99
76	311	Punta Azua a Cabo Nazca	100,000	1ra. Ed. Oct. 2003	
77	* 3121	San Nicolás y San Juan	40,000	3ra. Ed. Abr. 1987	
78	• 3122	Puerto San Nicolás	10,000	3ra. Ed. Nov. 1999	12/2000
79	3123	Bahía San Juan	20,000	2da. Ed. Jun. 1983	17/5/99
80	3131	Caleta Lomas	25,000	2da. Ed. Jun. 1983	23/12/88
81	3141	Puerto Chala	25,000	1ra. Ed. Abr. 1983	17/02/89
82	3151	Atico	20,000	1ra. Ed. Mar. 1983	23/02/89
83	• 3231	Bahía Matarani	10,000	2da. Ed. Oct. 2002	
84	• 3232	Puerto Mollendo	10,000	2da. Ed. Feb.	2002
85	• 324	Caleta Cocotea a Punta Picata	100,000	2da. Ed. Abr.	2000
86	3243	Tablones	10,000	1ra. Ed. May. 1984	12/91
87	• 3245	Puerto Ilo y Punta Coles	25,000	4ta. Ed. Nov. 2000	
88	• 3247	Playa del Palo	25,000	1ra. Ed. Oct. 2000	
89	3255	Frontera Sur - Los Palos Santa Rosa	20,000	3ra. Ed. Oct. 1985	28/05/99

(*) En proceso Cartográfico

(•) Cartas Náuticas editadas con coordenadas referidas al Datum WGS-84

(+) Cartas con sondajes en brazas

CARTAS DEL LAGO TITICACA

PERÚ HIDRONAV N°	TÍTULO	ESCALA 1:	EDICIÓN	REVISADA
650	Lago Titicaca	250,000	2da. Ed. Ago. 1986	05/2000
651	Huancane (Lago Mayor)	100,000	1ra. Ed. May. 1978	12/89
652	Huatta - Río Ilave	100,000	1ra. Ed. May. 1978	06/88
6525	Puerto Puno	20,000	1ra. Ed. May. 1977	12/89
653	Puerto Acosta - Ancoraimes	100,000	1ra. Ed. Jul. 1979	12/90
6535	Chaguaya	20,000	1ra. Ed. Nov. 1978	10/90
654	Juli - Copacabana	100,000	1ra. Ed. Oct. 1978	
655	Laguna Huiñaimarca (Lago Menor)	100,000	1ra. Ed. Jun. 1978	08/95
6556	Zepita - Desaguadero - Guaqui	30,000	1ra. Ed. Ago. 1990	08/93
6557	Guaqui	20,000	1ra. Ed. Nov. 1977	

CARTAS DE LA AMAZONÍA PERUANA

PERÚ HIDRONAV N°	TÍTULO	ESCALA 1:	EDICIÓN	REVISADA
400	Río Amazonas - Formadores y Afluentes	1'000,000	2da. Ed. Set. 1988	15/03/01
500	Río Ucayali - Formadores y Afluentes	1'000,000	1ra. Ed. Jul. 1989	06/95
600	Alto Ucayali - Madre de Dios	1'000,000	1ra. Ed. Jul. 1994	
4151	Iquitos y Cercanías	25,000	1ra. Ed. Oct. 1988	
RÍO AMAZONAS				
410-AB	Iquitos - Pucaplaya - Islandia	250,000	1ra. Ed. Feb. 1992	
RÍO PUTUMAYO				
420-AB	Yaguas - Santa Rosa - Atalaya	250,000	1ra. Ed. Jun. 1994	
420-C	Atalaya - Güeppí	250,000	1ra. Ed. Jun. 1994	
RÍO PASTAZA				
450	Río Pastaza - (San Ramón - Andoas)	250,000	1ra. Ed. Jun. 1994	
RÍO NAPO				
430-AB	Boca Río Napo - Boca Río Curaray	250,000	1ra. Ed. Jul. 1994	
RÍO MARAÑÓN				
510-AB	Iquitos - Palmira - Boca Río Pastaza	250,000	1ra. Ed. Feb. 1992	
RÍO UCAYALI				
530-AB	Iquitos - Flor de Punga - Canelos	250,000	1ra. Ed. Feb. 1992	
530-CD	Canelos - Samaria - Atalaya	250,000	1ra. Ed. Feb. 1992	

DOBLAR



DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
Av. Gamarra N° 500 Chucuito - Callao
Casilla Postal: 80 - Callao - 1
PERÚ

DOBLAR

ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS

- 1) *Levantamientos hidrográficos, topográficos, batimétricos y catastrales.*
- *Taquimetrías, control horizontal y vertical, geodesia satelital, control suplementario para restitución fotogramétrica y monumentación de hitos.*
 - *Localización y/o posicionamiento geográfico de precisión.*
 - *Rastreo y/o búsqueda de objetos en el fondo marino con magnetómetros submarinos y sonares de barrido lateral.*
 - *Determinación de volumen de material de fondo para cálculos de dragado.*
 - *Inspecciones técnicas a trabajos para instalaciones ribereñas.*
 - *Venta de formatos de descripción de puntos geodésicos ubicados en la costa, ríos y lagos, determinación de linderos.*

Coordinaciones: Departamento de Hidrografía

- 2) *Estudios Oceanográficos para la construcción e instalación de cualquier tipo de infraestructura en la costa (muelles, puertos, marinas, boyas etc.)*
- *Estudios específicos de olas, corrientes marinas y mareas; determinación de la línea de alta marea, transporte de sedimentos, determinación de las características del sedimento del fondo del mar, estudios de contaminación marina, servicio de análisis químicos de sólidos en suspensión, nutrientes, oxígeno disuelto y demanda bioquímica del oxígeno, estudio de ordenamiento e impacto ambiental en el mar, lagos y ríos.*
 - *Pronósticos meteorológicos, estudios climáticos de todas las variables meteorológicas (análisis de mediciones, observaciones específicas de viento, temperatura del aire y del agua de mar, visibilidad, precipitación atmosférica, nieblas, nubosidades, humedad relativa).*

Coordinaciones: Departamento de Medio Ambiente.

- 3) *Servicio de sembrado y posicionamiento de precisión de boyas de amarre, señalización u otras, asesoramiento técnico en lo que concierne a los sistemas de balizamiento e instalación de las ayudas a la navegación.*

Coordinaciones Departamento de Señalización Náutica.

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS NAVEGANTES

Boyas Océano-Meteorológicas

La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) ha implementado en un área adyacente a la costa norte del Perú, que es una de las áreas más afectadas por “El Niño”, un Sistema de Vigilancia Oceánico constituido por 04 Boyas Oceanográficas. Este Sistema de Boyas monitorean en tiempo real las condiciones océano – meteorológicas del Mar Peruano hasta los 500 metros de profundidad, siendo algunas de estas variables la temperatura superficial de mar, dirección, período y altura de olas, perfil de temperatura y salinidad, dirección y velocidad del viento, presión atmosférica, temperatura del aire y humedad relativa. La información en tiempo real que proporciona este Sistema, se obtiene mediante el empleo del Sistema ARGOS de recolección de datos por satélite; dicha información es recibida, analizada y administrada en la DHN, la cual cuenta con un Sistema Computacional de alta performance. Estas boyas a su vez, cuentan con un sistema de localización satelital que permite conocer su posición y determinar su condición física permanentemente.

POSICIÓN DE LAS BOYAS:

Debido a un alto índice de siniestralidad en las boyas, éstas han sido retiradas temporalmente.

¿Para que se utilizan las boyas?

- **Previsiones del tiempo.** Los modelos numéricos de pronóstico de viento y olas desarrollados por la DHN, asimilan de forma rutinaria observaciones de varias fuentes alrededor del planeta (satélites, globos meteorológicos, estaciones terrestres, buques, etc.). La información de las boyas es importante porque brinda la información en tiempo real de la zona oceánica junto a la costa peruana, lográndose así una óptima y confiable previsión del tiempo en nuestro dominio marítimo
- **Previsión marina.** De la misma manera, los datos de las boyas son importantes y necesarios para optimizar el pronóstico del oleaje irregular determinado por los modelos numéricos de olas de la DHN.

- **Asistencia a la pesca.** La temperatura y salinidad del mar son variables importantes para encontrar los recursos hidro-biológicos. Las boyas proporcionan esta información a nivel superficial y sub-superficial en tiempo real, y la DHN la difunde a través de la página Web NAYLAMP. Asimismo, el empleo de estas boyas conjuntamente con equipos de cómputo de alta performance, permiten que la DHN pueda ejecutar los modelos oceánicos, que pueden contribuir a la prevención de desastres naturales tales como el fenómeno “El Niño”, logrando así apoyar al planeamiento operacional del Instituto y sector productivo del país, incluyendo la ayuda a los pescadores para programar sus operaciones en forma conveniente y anticipada.
- **Seguridad en el mar.** En el ámbito nacional e internacional se utiliza con éxito la información de vientos y dirección del oleaje, para ayudar a localizar embarcaciones a la deriva, perdidas o retrazadas. Esta información también es proporcionada por las boyas y está disponible en tiempo real en la pagina Web de NAYLAMP.
- **Predicción del clima, investigación meteorológica y oceanográfica.** Los investigadores de la DHN utilizan los datos recolectados por las boyas, para mejorar los pronósticos océano – meteorológicos del Mar Peruano hasta con 72 horas de anticipación. Asimismo la información obtenida es de gran importancia para el estudio de los cambios climáticos a nivel global, como por ejemplo el “Fenómeno El Niño”, que es causante de alteraciones en los patrones de viento, temperatura, salinidad del mar, variaciones estacionales, migración de peces a otras latitudes, etc.

“Toda la información antes indicada puede ser encontrada en la Página Web NAYLAMP (www.naylamp.dhn.mil.pe)”.

AVISO ESPECIAL A LOS PESCADORES Y NAVEGANTES

- **NO recojan las boyas a la deriva. Los operadores de boyas no reemplazan las boyas a la deriva una vez que se han desplegado. Las boyas recogidas seguirán transmitiendo su posición junto con datos meteorológicos y oceanográficos erróneos desde la cubierta del buque.**
- **Tengan precaución con las boyas de amarre en el mar; deben ser visibles en el radar y pueden evitarse.**
- **Efectúen siempre sus operaciones de pesca a distancias de seguridad de las boyas, para evitar que sus redes se enreden con los amarres de las boyas.**
- **NO amarren, dañen o destruyan ninguna parte de las boyas.**
- **Instruyan a sus colegas sobre el uso de las boyas de datos.**

DATOS DE SERVICIOS

ASIGNACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS

LIMA

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

Av. Gamarra N° 500 Chucuito - Callao

Casilla Postal: 80 - Callao - 1

Fax: (511) 465-2995

Página Web: <http://www.dhn.mil.pe>

Correo Electrónico: dihidronav@dhn.mil.pe

Dirección Cablegráfica: HIDRONAV-PERU

INFORMES

Telfs.: 429-6019 / 429-9063 / 429-6304 / 429-9578 / 429-1974

Anexos:	Oficina de Ventas:	6486		
	Departamento Señalización Náutica:	6470	6472	
	Departamento Medio Ambiente:	6460	6462	
	Departamento Hidrografía:	6490	6492	
	Departamento Navegación:	6480	6481	6482

PROVINCIAS

CAPITANÍAS DE PUERTO

↓ TALARA

↓ PAITA

↓ ILO

↓ PIMENTEL

↓ SALAVERRY

↓ MOLLENDO

↓ CHIMBOTE

↓ PISCO

↓ IQUITOS

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes

08:30 a 17:00 horas



Impreso, Publicado y Distribuido por la
Dirección de Hidrografía y Navegación
CALLAO - PERÚ