

REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE DEFENSA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ



BOLETÍN ESPECIAL Nº 23

AVISOS A LOS NAVEGANTES FLUVIALES
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
DE LA AMAZONÍA

EDICIÓN - ESPECIAL

JUNIO 2018

Se pone en conocimiento a los navegantes en general, que el día 28 de junio del presente año, se produjo un incidente con el Artefacto Fluvial A/F NAO-IV, matrícula PA-07287-A/F durante su navegación, ocasionando varadura y posterior hundimiento del mencionado artefacto en el canal navegable del río Ucayali, a la cuadra del poblado Santa Lucía. Asimismo, a la fecha, el artefacto se encuentra hundido en su totalidad, generando un peligro a la navegación en las siguientes coordenadas: **Lat. 08° 12' 15.1" S. Long. 074° 32' 54.2" W.**, se solicita a los navegantes en general, tomar las precauciones necesarias durante la navegación por la citada área.

El siguiente gráfico muestra el lugar del incidente, siendo la carta afectada la **HIDRONAV-5301 Lámina 25 "Carta de Practicaje del río Ucayali"**.

CARTA DE PRACTICAJE RÍO UCAYALI

