

REPÚBLICA DEL PERÚ
MINISTERIO DE DEFENSA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ



BOLETÍN ESPECIAL N° 33
(HUNDIMIENTO MOTONAVE FLUVIAL)

AVISOS A LOS NAVEGANTES FLUVIALES
SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN
DE LA AMAZONÍA

EDICIÓN - ESPECIAL


SETIEMBRE 2020

Se pone en conocimiento a los navegantes en general, que el día 21 de setiembre del 2020, la Motonave Fluvial "PERCOL", sufrió una varadura y posterior hundimiento, en las siguientes coordenadas:

Lat. 06° 03' 39.55" S. Long. 075° 01' 40.14" W

Tomar precauciones en la navegación por presentar riesgo inminente.

El siguiente gráfico muestra el lugar del hundimiento, siendo la carta afecta, **HIDRONAV-5301, Lámina 47 de 67 "Carta Náutica Fluvial del río Ucayali"**.



Liquitos, 22 de setiembre del 2020